

 [List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

M

Operador:	Victor Moran									
Fecha:	13/Aug/23									
Turno:	Dias									
Consumiendo barco #:	barco 68									
Pila:	Norte									
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	3	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0			
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	6			
Trail: 8/13/2023 8:27:24 AM by Victor Moran // 8/13/2023 8:37:39 AM by Victor Moran // 8/13/2023 8:40:44 AM by Victor Moran //										

Seguridad:

Sistema Contra Incendios :
Sistema CO2 Reclaimer A :
Sistema CO2 Reclaimer B :
Termografia Pila Sur :
Termografia Pila Norte : registrada .

Ambiente:
- no hay reportes.

Operaciones:
- Descarga de fly ash ceniza seca unidad 1.
- descarga de fly ash unidad 2 ceniza húmeda.
- limpieza de áreas TT03 y TT04.
- control de puntos calientes en la apila norte.
- rellenado de los silos unidad 1 y 2.

Operadores en Turno:
- Victorio, Pablo, Víctor.
- 3 ayudante de Orange.

Niveles de Silos de Carbón (metros libres):

Inicio:

U1-A :
U1-B :
U1-C :
U1-D :

Final:

U1-A :
U1-B :
U1-C :
U1-D :

Estatus de pilas de carbon:

A norte:
B sur:

U2-A :
U2-B :
U2-C :
U2-D :

U2-A :
U2-B :
U2-C :
U2-D :

Estatus de la Cancha de Carbón:
- Punto caliente con temperatura de 56 centigrados.grados frente a columna 43. con precencia de humo de combustion (humo). Controlado con cargador frontal

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train: B Grupo Reclaimer Train: A

Equipos o instrumentos con falla durante la operación:
- valvula 2fA 848 en falla (reportada por control room). se llamo a instrumentacion.

Notas
- 05:00 p.m ingresa equipo movil (cargador frontal) a cancha para control de puntos calientes frente a columna 43 que mantiene fuerte olor a combustion.
- Se rellenaron los silos 1C y 1B de la unidad 1 . y los sios 2A, 2B, 2C de la unidad 2.
- en loto TC02 para trabajo de Almex. Reparación de borde de la banda.
- Sebastian Rojas en control carbon, solicita numero de serie de cámara termografica para corroborar datos. debido a que se extravio una cámara de su equipo